

Kieswinkel-Halter für TPO, PVC und Bitumenabdichtungen

Kieswinkel sind grundsätzlich in allen Materialien (Metall) als auch in verschiedenen Größen verfügbar.

Standardkieswinkel sind:

- Kieswinkel verzinkt 50/30 mm
- Kieswinkel Edelstahl 50/30 mm

Kieswinkel gem. ÖN B 3691

- Kieswinkel verzinkt 90/38 mm
 - Kieswinkel Edelstahl 90/38 mm
- (gem. ÖN B 3691: Kieswinkel muss mind. 3 cm über OK Kies reichen)

Kieswinkelhalter sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

TPO (PP) Dachbahnen, PVC Dachbahnen, Bitumen Abdichtungen

- Hohe Ausführung für Kieswinkel 90/38
- Niedrige Ausführung für Kieswinkel 50/30


Kieswinkel-Halter für TPO, PVC und Bitumenabdichtungen

Technische Daten

Technische Daten	TPO	PVC	Bitumen
Oberfläche Halter	Edelstahl V2A	Edelstahl	Edelstahl V2A
Materialstärke Halter	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Oberfläche Anschluss	TPO-PP	PVC	Blank V2A
Höhe (für Kieswinkel 50/30)	75 mm	75 mm	75 mm
Höhe (für Kieswinkel 90/38)	110 mm	110 mm	110 mm
Breite	140 mm	140 mm	100 mm
Tiefe / Länge	140 mm	140 mm	100 mm
Verarbeitung	Lt. Verarbeiterempfehlung Abdichtungshersteller	Anschluss mit Bitumenstreifen	

Kieswinkel-Halter für TPO, PVC und Bitumenabdichtungen

Leistungserklärung DoP

1. Produkt-Typ	Kieswinkelhalter	
2. Typ, Charge, Serie	siehe Produktetikett	
3. Verwendungszweck	Schutzschicht Randabschluss	
4. Name des Herstellers	-	
5. Kontakt Bevollmächtigter	AMANN die DachMarke GmbH Industriestraße 1, A-6971 Hard	
6. System zur Überprüfung der Leistung	System 2+	
7. Notifizierte Stelle hEN (für harmonis. Norm)	Notifizierte werkseigene Produktionskontrolle Zertifizierungsstelle/Prüflabor	
8. Notifizierte Stelle ETA (Europ.Techn Bewertung)	-	
9. Erklärte Leistung	-	-
10. Erklärung	<p>Die Leistung des Produktes gemäß der Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß Nummer 4 oder der Bevollmächtigter gemäß Nummer 5</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller/Bevollmächtigter</p>  <p>Marius Amann, Geschäftsführer Hard, 20.5.2016</p>	